

平成28年 死亡災害発生状況一覧表

宮崎労働局
平成28年12月末日現在

番号	災害発生月	事故の型	起因物	業種	性別	年齢	経験期間	災害の概要
1	2月	はさまれ、巻き込まれ	エレベータ、リフト	木材・木製品製造業	男	30代	20年	木材の上げ下ろしのためのテーブルリフターが設置された地下ピット（深さ約1m）内において、被災者は当該テーブルリフターの油圧シリンダーを修理していたところ、突然降下し始め、身体を挟まれた。
2	2月	交通事故（道路）	トラック	卸売業	男	20代	2週間	取引先への配達を終え、被災者はトラックを運転し会社に戻っていたところ、片側1車線の直線道路でトラックが横滑りし、道路脇の電柱に激突した。
3	3月	墜落・転落	地山、岩石	木材伐出業	女	50代	20年	被災者はチェーンソーを使用して、急斜面（勾配約50°）の立木の伐採を行っていたところ、バランスを崩し、急斜面を滑落した。
4	4月	墜落・転落	送配電線等	電気通信工事業	男	20代	6年	既設鉄塔から新設鉄塔へ電線移設中、被災者は移設する電線の上（高さ約50m）で、当該電線に安全帯を掛け作業していたところ、電線を固定していた専用金具から電線が抜け落ち、電線とともに墜落した。
5	5月	有害物等との接触	異常環境等	畜産業	男	40代	2年	焼酎粕の入った貯蔵タンク（直径約2m、高さ約2.5m）から、ポンプを介して小分け用のタンク（約1m四方の立方体）に移し替える作業を行っていた作業者が、貯蔵タンク上部のマンホール（直径80cm）からタンク内に入ったところ、酸素欠乏により倒れた。救出のため同タンクに入った作業者も倒れた。
6	6月	高温・低温の物との接触	高温・低温環境	木材伐出業	男	60代	50年	午後3時頃、立木の伐採作業を行っていた被災者に同僚が作業終了を告げたが、その後被災者が集合場所に来なかったため、再び同僚が被災者に声を掛けに行ったところ、熱中症により斜面に倒れている被災者を発見した。被災者は病院に搬送されたが、4日後に死亡した。
7	7月	墜落・転落	締固め用機械	道路建設工事業	男	60代	26年	被災者は、現場事務所から施工場所まで測量器具を徒歩で運んでいたところ、後ろからタイヤローラーが走行してきたため同乗させられ、搭乗用ステップに乗り込んだ。約100m走行した地点に段差（約5cm）があり、車体が跳ねた反動で被災者が搭乗用ステップから転落した。
8	9月	墜落・転落	作業床	バス業	男	70代	14年	被災者は、会社敷地内でトラックの誘導を行っていたところ、渡り橋の上から4m下の側溝に転落した。
9	9月	墜落・転落	足場	橋梁建設工事業	男	30代	10年	被災者は、コンクリート橋のつり足場の組立作業を行っていたところ、組立中の足場板から約14m下に墜落した。
10	11月	墜落・転落	伐木等機械	木材伐出業	男	40代	4年	被災者は木材グラブ機を運転し、私道（幅員2.7m）に倒れている伐倒木を谷側の路肩に寄せていたところ、木材グラブ機が路肩から約60m下に転落した。
11	11月	墜落・転落	整地・運搬・積込み用機械	一般貨物自動車運送業	男	50代	21年	被災者はトラクター・ショベルを運転し、一人でチップの集積作業を行っていたところ、トラクター・ショベルを後進させた際、輪止めを越え、岸壁から海に転落した。
12	12月	交通事故（道路）	トラック	その他の建設業	男	20代	4ヶ月	被災者はトラックを運転し、同僚を乗せ塗装工事現場に向かっていったところ、緩やかな左カーブを通過した後ふらつきながら中央線をはみ出し、対向車の大型トラックと正面衝突した。
13	12月	崩壊・倒壊	金属材料	その他の金属製品製造業	男	40代	17年	製造する鋼管の原料であるコイル（幅10cmの鋼板がドーナツ状に巻かれたもの）置場において、立てて保管しているコイルの倒れ止めに被災者が外したところ、コイル1巻（直径1.64m、厚さ10cm、重量1.52t）が被災者に倒れ、当該コイルと床面との間に挟まれた。
14	12月	交通事故（道路）	トラック	道路建設工事業	男	20代	4ヶ月	被災者は2tトラックを運転し、土場から現場に向かっていった。被災者は、片側2車線の緩やかな下りの左カーブで、前方追越車線を走行していたトラックを走行車線から追い越し、追越車線に進入したところ、そのまま中央分離帯を乗り越え対向車2台と衝突し、1.5m下の側道に転落した。

平成29年 死亡災害発生状況一覧表

宮崎労働局
平成29年1月31日現在

番号	災害発生月	事故の型	起因物	業種	性別	年齢	経験期間	災害の概要
1	1月	はさまれ、巻き込まれ	機械集材装置	木材伐出業	男	30代	6年	被災者は、先山で機械集材装置に杉2本（長さ21m）を荷掛けし、無線で集材機の運転者に巻上げの指示をした。その後、被災者から巻上停止の指示が無線であったのを最後に応答がなくなったため、同僚が被災者の作業場所へ行ったところ、集材中の杉と根株の間に左足を挟まれ倒れている被災者を発見した。
2	1月	激突され	トラック	木材伐出業	女	60代	15年	丸太を土場からトラックで搬出するため、運転手は転回場でトラックを方向転換し、約50m先の丸太の積み込み箇所まで後進させ停車したところ、機械集材装置で搬送してきた材の荷外し作業を担当していた被災者が、トラックの車体の下に倒れていた。
3	1月	おぼれ	水	清掃・と畜業	男	30代	2年	一般家庭用飲料水の水槽（水深4.5m）内の堆積物除去作業のため、被災者は潜水具を装着し、水中ポンプを掃除機のように使いながら水槽内を清掃していたところ、意識不明となり、その後死亡した。
4	1月	激突され	トラック	建設業	女	60代		豚舎などの解体作業中、廃材を積み込むため後退してきたトラックに、がれきを撤去作業をしていた被災者が、ひかれて死亡した。（調査中）
5	1月	交通事故（道路）	軽貨物車	小売業	女	50代		配達作業を終え、事業所に戻るため、被災者が軽貨物を運転していたところ、上り坂の左カーブにさしかかったところで、中央線を越えて、対向車の中型トラックに衝突した。（調査中）